



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Druten
T.a.v.
Postbus 1
6650 AA DRUTEN

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Olonummer
7940461

Onze referentie
1444513

Datum 22 november 2023
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Naam	Kerktoeren
Adres	Koningsweg 17
Postcode/plaats	6655 AA Puiflijk
Gemeente/provincie	Druten, Gelderland
Monumentnummer	14159

Geacht college,

Op 27 september 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. Eerder heb ik d.d. 3 augustus 2021 en 5 juli 2022 preadviezen op het plan gegeven.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden de volgende voorschriften:

- Blijf goed monitoren hoe de toren reageert op de nieuwe klokkenstoel en het gebruik van de klok;
- Probeer de houten deuren tussen het trapportaal en de toren eigentijds vorm te geven;
- Geen roedes toepassen in het nieuwe kozijn maar kijk of je het glas kan zandstralen om zo de contour van de oude deur zichtbaar te maken.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Het plan betreft de restauratie en herbesteding van de oude toren.

Motivering

Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag. Het is goed om te zien dat u als gemeente dit mooie initiatief zowel ambtelijk als financieel hebt willen ondersteunen. Daardoor ligt er nu een goed en gedragen plan voor de restauratie en herbesteding van de toren.

Dat de restauratie van de oude toren noodzakelijk is, blijkt wel uit berichten uit de krant dat er de laatste tijd bakstenen uitvallen. Naast een noodzakelijke restauratie aan de buitenzijde worden aan de binnenzijde enkele verdiepingen hersteld en vloeren vernieuwd. Op de bovenste verdieping wordt een nieuwe stalen klokkenstoel met papklok, afkomstig uit de nabij gelegen katholieke Johannes de Doperkerk, geïnstalleerd. In de galmgaten komen nieuwe houten borden. Op de begane grond komt een nieuwe estrikkvloer en wordt een meterkast geplaatst. Er wordt ook een kroonluchter opgehangen. De toegangsportalen worden vernieuwd met aan de oostzijde een nieuwe stalen kozijn met openslaande deur met glas en aan de westzijde een nieuwe eikenhouten deur. De verschillende poorten die op de verschillende verdiepingen toegang geven tot de traptoren worden vervangen voor eikenhouten deuren. Het plan voor de kerkterp vindt nog geen doorgang en is uit de aanvraag gehouden.

Ik kan met de herbesteding en de restauratie instemmen. De van binnen geheel lege toren krijgt een nieuwe functie, zodat hij weer gebruikt en beter beleefd kan worden. Ook de plaatsing van een klokkenstoel geeft de mogelijkheid om de toren ook weer op deze manier te gebruiken. Bij de stukken zit ook een beschrijving van hoe de nieuwe klokkenstoel in de toren wordt gehesen. Hiervoor wordt permanent een nieuwe stalen hijsbalk aangebracht. Dit is akkoord. Met behulp van een elektrische lier worden alle onderdelen naar boven getakeld en ter plekke in elkaar gezet. Qua gewicht en omvang geeft de constructeur aan dat dit goed kan. Hoe de toren op de langere termijn reageert op een nieuwe klokkenstoel wordt niet duidelijk. Een en ander zou eventueel nog gemonitord kunnen worden.

Het verwijderen van de stalen hekken voor eikenhouten deuren is akkoord. Wel moet duidelijk zijn dat dit een eigentijdse toevoeging is. Er is wel voldoende bewijs gevonden dat hier eerder houten deuren hebben gezeten. De deuren hebben ook praktisch nut en houden de tocht vanuit het trapportaal tegen. Een stalen deurkozijn met glas in de opening op de begane grond in de oostgevel is ook akkoord. Wel zou ik de roedes achterwege laten om het ontwerp wat rustiger te maken. Een optie zou kunnen zijn om het glas te zandstralen om zo de contour van een deurportaal te laten zien.

Als de toren dicht is kan men toch naar binnen kijken. De vraag is natuurlijk of dit voldoende hufferproof is en het glas dient wel schoon gehouden te worden.

De nieuwe deuren bij de hoofdingang gaan in plaats van naar binnen, nu naar buiten, open. Dit is gezien het nieuwe gebruik geen probleem.

Een electriciteitskast wordt aan de binnenzijde bevestigd. Deze wordt in dezelfde materialisering uitgevoerd als de nieuwe deuren en valt niet op.

De werkomschrijving met betrekking tot de restauratie is akkoord. Mooi dat een goede restauratie-aannemer wordt gezocht.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,