Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Heerlen
T.a.v.
Postbus 1
6400AA Heerlen

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Olonummer
6136195

Onze referentie
1173665

Bijlagen
0

Datum 20 oktober 2021
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Naam	St. Josephkerk
Adres	Dr. Clemens Meulemanstraat 1
Postcode/plaats	6418PC Heerlen
Gemeente/provincie	Heerlen; Limburg;
Monumentnummer	530863

Geacht college,

Op 25 augustus 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden de volgende voorschriften:

- de nieuw te plaatsen kooi om de bestaande klimijzers af te werken in een grijze of middeldonkere Kunrader steenkleur.

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Het plan omvat het plaatsen van een kooi om de bestaande trap van klimijzers aan de achterzijde van de kerk om het dak bij werkzaamheden of inspectie veilig toegankelijk te maken. Het betreden van het licht gebogen bitumen dak middels een hoogwerker is niet toegestaan.

Motivering

De aanvraag heeft betrekking op de neoromaanse Sint Josephkerk uit 1917 die zich kenmerkt door een in het zichtgelaten betonskelet dat ingevuld is met ruw gehakte blokken Kunradersteen.

In dit advies beoordeel ik of in de aangeleverde stukken voldoende rekening wordt gehouden met de toegeschreven monumentale waarden. Het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen voor inspectie mag niet resulteren in het onevenredig aantasten van monumentale onderdelen of hindering van de beleving van het monument. Achtereenvolgens ga ik in op de aantasting van de monumentale onderdelen en de beleving van de kerk.

Aantasting monumentale onderdelen
Tegen de achtergevel van de kerk bevindt zich een bestaande klimladder van in het muurwerk aangebrachte klimijzers. In de voorliggende plannen wordt voorgesteld om de bestaande klimijzers te behouden en hier een kooi omheen te plaatsen, zodat bij werkzaamheden of inspectie het dak veilig toegankelijk wordt. Het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud of inspectie is mogelijk wanneer het betreden van het dak middels een hoogwerker niet is toegestaan. Daar is bij deze kerk sprake van.

De kooiladder met stalen spijlen wordt plaatselijk verankerd door chemische ankers in het muurwerk en het beton. Aan de bovenzijde van de klimladder wordt een extra klimijzer aangebracht en op het dak een stalen hek geplaatst. In de toekomst kan deze toevoeging gemakkelijk weer verwijderd worden. Positief aan dit plan is ook dat de bestaande klimijzers worden behouden en de positie van de ladder op de gevel gehandhaafd blijft. Ik ben van mening dat het ontwerp en de positie van de kooiladder zorgvuldig zijn gekozen en de monumentale onderdelen slechts zeer beperkt door deze toevoeging worden aangetast.
Ik adviseer om:
- in te stemmen met het plaatsen van een kooiladder, een extra klimijzer en een dakhek.
- de conditie van de bestaande klimijzers te inspecteren.

Beleving van de kerk
In het oorspronkelijk ontwerp van de kerk is bij de invulling van het betonskelet heel bewust gekozen voor ruw gehakte blokken Kunradersteen vanwege de zachte, voorname uitstraling van deze natuursteensoort. Het is essentieel dat de rustige uitstraling van de achtergevel met deze zachte, grijzige tonen behouden blijft en dit beeld niet verstoord wordt door een toevoeging van een extra contrasterende kleur aan het exterieur. Om deze reden ben ik wat terughoudender over de voorgestelde antracietkleurige afwerking van de kooiladder. Het komt het gevelbeeld, de architectonische vormentaal en de beleving van de kerk ten goede wanneer voor de afwerking van de kooi een middeldonkere of grijze Kunradersteenkleur in situ bepaald wordt. De donkere kleur van het transparante gaas in het dakhek is wel voorstelbaar.
Ik adviseer om:
- de nieuw te plaatsen kooi om de bestaande klimijzers af te werken in een grijze of middeldonkere kunrader steenkleur.

Uitgangspunten
Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij *'Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten'* op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,