



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Beuningen
T.a.v.
Postbus 14
6640 AA BEUNINGEN GLD

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Onze referentie
1493559

Uw referentie
8313681

Datum 12 februari 2024
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam Sint Andreaskerk
Adres Kerkstraat 54
Postcode/plaats 6551 ZZ Weurt
Gemeente/provincie Beuningen; Gelderland;
Monumentnummer 523158

Geacht college,

Op 31 januari 2024 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de Omgevingsvergunning niet te verlenen. In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Vervolgens benoem ik de benodigde aanpassingen in het plan en het proces die tot een positief advies kunnen leiden. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Het plan behelst een legalisatieverzoek voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden (na schade) aan het stucwerk van de triomfboog in de St. Andreaskerk in Weurt.

Motivering

Op 22 februari 2023 werd de RCE per mail op de hoogte gebracht van de schade aan het pleisterwerk van de triomfboog van de Sint Andreaskerk in Weurt. Het bleek dat een deel van het stucwerk was onthecht, een deel loszat en ook een deel al naar beneden was gevallen. Dit leverde een gevaarlijk situatie op, zodat een snel herstel wenselijk was. Voor de veiligheid werd alvast een steiger onder de triomfboog geplaatst. Op 28 februari 2023 is bouwkundige Daan Wolthuis van de RCE ter plekke gaan kijken om de situatie op te nemen en een plan- en behandelvoorstel te bespreken. Daarnaast is besproken of een deel van de Subsidie Instandhouding Monumenten voor het onderhoud van de kerk kan worden aangewend voor het herstel van de schade. Op 13 maart 2023 is per mail goedkeuring verleend voor het wijzigingsverzoek voor de SIM. Daarnaast is aangegeven dat het behandelvoorstel nog intern met specialisten van de RCE besproken zal worden. Op 8 mei 2023 is ons advies verstuurd nadat met uw gemeentelijke monumentencommissie, de toezichthouder van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en uw erfgoedambtenaar het advies is afgestemd. Vervolgens bleek na telefonisch contact op 11 mei 2023 en per mail van 19 mei 2023 dat de herstelwerkzaamheden al waren afgerond. Loszittende delen stucwerk zijn er afgehaald en opgeslagen. Ter plaatse van de verwijderde delen is nieuw stucwerk aangebracht. Loszittende delen zijn geïnjecteerd. Een scheur is behandeld en opgevuld. Delen van de schildering zijn daardoor verdwenen. Op 5 september 2023 is op locatie het uitgevoerde werk beoordeeld. Ter plekke is geconstateerd dat voor de herstelwerkzaamheden een Omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd. Immers, door de ingreep is het rijksmonument gewijzigd. Dit is inmiddels gedaan en nu vraagt u mij om advies.

Bij de toetsing moet ik uitgaan van de bestaande situatie, dus van de situatie van voor het herstel van het stucwerk in de triomfboog en vervolgens moet ik beoordelen of ik me kan verenigen met de wijzigingen die zijn aangebracht. Gezien de gemaakte keuzes en het eindresultaat kan ik niet anders dan negatief adviseren. Door de wijze van herstel is het rijksmonument in gevaar gebracht omdat de afgenomen delen van het pleisterwerk niet zijn teruggeplaatst. Daarnaast wordt het monument ontsierd omdat een deel van de schildering op de triomfboog nu mist.

Buiten kijf staat een noodzaak tot herstel van het onthechtende stucwerk. Echter, in plaats van het terugplaatsen van de afgenomen delen is gekozen voor het vernieuwen van het stucwerk en het opvullen van een scheur. De afgenomen delen stucwerk zijn opgeslagen. De monumentale waarden van de schildering in de triomfboog zijn sterk aangetast. Niet alleen was het onnodig om het stucwerk op deze manier te herstellen. Ook wordt de beleving van het waardevolle en gave interieur ernstig aangetast.

Mocht voorafgaand aan de ingreep een vergunning zijn aangevraagd dan waren we niet met dit behandelvoorstel akkoord gegaan.

Aangezien de financiële middelen voor de kerk beperkt zijn en de kerk mogelijk verkocht wordt, blijft onduidelijk hoe tijdelijk deze oplossing is en wanneer de schildering op de triomfboog weer hersteld wordt. Vooralsnog is er nog geen zicht op duurzaam herstel. Om die reden kan niet positief geadviseerd worden.

Ik adviseer om in gesprek te gaan met het kerkgenootschap en het bisdom om een herstelplan te maken waarbij in ieder geval de afgenomen delen stucwerk terug op hun plek komen.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift verleende omgevingsvergunning

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een afschrift van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,