



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Groningen  
Loket bouwen en wonen  
Postbus 20001  
9700 PB Groningen

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

Olonummer  
6651403

Uw referentie  
OVA-202270246

Onze referentie  
1257596

Bijlagen  
0

Datum 22 april 2022  
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Naam	Orgel
Adres	Martinikerkhof 3
Postcode/plaats	9712JG Groningen
Gemeente/provincie	Groningen; Groningen;
Monumentnummer	18555

Geacht college,

Op 5 april 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument.

#### Advies

Vanuit het oogpunt van het in standhouden van de monumentale waarde van het orgel adviseer ik u positief over het voorgelegde voornemen.

Dit advies is gebaseerd op de [Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten](#). Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen.

#### Opgave

De voorliggende opgave betreft het in standhouden van twee orgels, vaste bestanddelen van het rijksmonument.

De bescherming van het rijksmonument bevat de kerk met daarin twee orgels, een hoofd- en een koororgel.

#### Monumentale waarde van het rijksmonument

Ter verduidelijking van de monumentale waarde is geen cultuurhistorisch onderzoek aangeleverd. Meer informatie over de beide orgels is te vinden in de [orgbase](#) van de Stichting Orgels Nederland.

#### Ingrep

Ter verduidelijking van de ingrep zijn aangeleverd:  
- adviesverzoek gemeente;

- aanvraag omgevingsvergunning olo 6651403;
- *aanvraag omgevingsvergunning Martinikerk, onderdeel orgels Groningen, DAAD architecten (13-1-2021, gewijzigd 21.1.2022).*

Uit de bovengenoemde stukken komt naar voren dat de werkzaamheden voortkomen uit slijtage, uitdroging en loodcorrosie en betrekking hebben op het herstel van de technische staat.

**Gevolgen van de ingreep voor de monumentale waarde**

Het voornemen voor beide orgels komt voort uit de technische staat en heeft te maken met slijtage, uitdroging en loodcorrosie. Onderhoud en schoonmaak is van belang voor het in standhouden van (de bespeelbaarheid van) de instrumenten.

Als gevolg van slijtage en uitdroging is het vernieuwen van onderdelen onontkoombaar voor de bespeelbaarheid. De pulpeten zijn alle van recente datum (laatste restauratie) en het materiaal vertegenwoordigt geen wezenlijke ouderdomswaarde. Het vernieuwen van deze onderdelen wordt uitgevoerd naar voorbeeld van de bestaande aanleg en kan ter plekke worden uitgevoerd. De intonatie van enkele van de tongwerken zal worden hersteld. Het is hier volgens het plan niet de bedoeling om de klank te veranderen, het gaat om herstel van de klank van enkele 'verlopen' tonen, zodat ze weer passen in de klank van de rest van het register.

Met betrekking tot de aangetroffen loodcorrosie in het koororgel is het niet anders mogelijk dan de aangetaste delen te verwijderen en te vernieuwen. Er zijn vooralsnog geen mogelijkheden gevonden om dit te herstellen met behoud van het (aangetaste) materiaal. Om die reden is materiaalverlies onontkoombaar en wordt daarmee aanvaard.

**Vragen**

Voor vragen over de inhoud van dit advies, kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

**Afschrift van het besluit**

Ik verzoek u een afschrift van het ontwerp en definitief besluit, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,