



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Tytsjerksteradiel
T.a.v.
Postbus 3
9250AA Burgum

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Conactpersoon

Onze referentie
1163582

Datum 03 september 2021
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Olonummer
5942799

Bijlagen
0

Adres Schoolstraat 86
Postcode/plaats 9251ED Burgum
Gemeente/provincie Tytsjerksteradiel; Friesland;
Monumentnummer 35640

Geacht college

Op 10 juli 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Het plan voorziet in het vernieuwen van de houten dakgoten rondom het schilddak van het huis. Het hout is vergaan. De nieuwe toestand zal overeenkomstig het bestaande worden uitgevoerd en gedetailleerd. Het nieuwe houtwerk is van western red cedar.

Motivering

Als historisch materiaal is vergaan moet het worden vervangen. Het algemeen gehanteerde uitgangspunt is dat er niet meer materiaal wordt vervangen dan noodzakelijk. Indien onderdelen nog uit een voldoende hoeveelheid gezond materiaal bestaan, wordt dit gehandhaafd, aangevuld en hersteld. Hiervoor is geen formule te geven aangezien dat afhankelijk is van het soort materiaal, de functie en de aantasting.

In de stukken wordt aangegeven dat nagenoeg al het houtwerk langs de dakranden en van de goten vergaan. De tekeningen geven één situatie weer. Hierdoor ga ik ervan uit dat dit zowel de bestaand als nieuwe situatie is. Het houtwerk wordt uitgevoerd in western red cedar. Dit is een goede keuze aangezien dit ook een naaldhoutsoort is evenals het in het verleden over het algemeen toegepaste grenenhout. Meranti zou in dit geval geen wenselijke keuze zijn geweest. Het houtwerk kan in de bestaande kleurstelling worden geschilderd.

Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat ik altijd negatief adviseer op het vervangen van dit soort onderdelen in kunststof.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij *'Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten'* op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Adviseur architectuurhistorie