



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Achtkarspelen  
T.a.v.  
Postbus 2  
9285 ZV Buitenpost

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

Olonummer  
6567153

Onze referentie  
1217759

Datum 07 februari 2022  
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Bijlagen  
0

Naam Anthoniuskerk  
Adres Doarpsstrjitte 31  
Postcode/plaats 9283TD Surhuizum  
Gemeente/provincie Achtkarspelen; Friesland;  
Monumentnummer 7051

Geacht college,

Op 23 december 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

#### Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen.  
De benodigde informatie/documentatie ontbreekt om u te kunnen adviseren.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

#### Het plan

Het plan betreft het aanbrengen van een hemelwaterafvoer langs de voet van de spits van de kerktoren.

#### Motivering

In 2019 heeft u een min of meer vergelijkbaar plan aan mij voorgelegd. Daarop is toen een zeer uitvoerig advies gevolgd, nadat ook een bezoek ter plaatse was afgelegd ( advies d.d. 15 december 2019 zaaknr. 125268).

Het verbaast mij ten eerste dat u nu zonder enige referentie aan dit advies en de daarin geformuleerde vraagstukken en onderzoeksmogelijkheden opnieuw advies vraagt. Er zijn geen stukken aangeleverd waaruit duidelijk wordt wat er met het voorgaande advies is gedaan. Of eventueel waarom besloten is er niets mee te doen. Niet duidelijk is of verwacht wordt dat dit voorstel, in plaats van spuwvers

Onze referentie  
1217759

verticale afvoerbuizen, een oplossing is voor de geconstateerde gebreken. Ik kan dan ook niet anders dan u terugverwijzen naar mijn eerdere advies. Ik verzoek u daarom een reactie te schrijven op dit advies, wat is daar wel of niet mee gedaan en de nu voorgestelde oplossing daarmee in verband te brengen.

#### Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '***Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten***' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

#### Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

#### Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris Cultuur en Media,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,