



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Alkmaar
T.a.v.
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Onze referentie
1492479

Uw referentie

Datum 07 oktober 2024
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam	De Ambachtmolen
Adres	't Wuiver 35
Postcode/plaats	1829CH Oudorp
Gemeente/provincie	Alkmaar; Noord-Holland;
Monumentnummer	7472

Geacht college,

Op 26 januari 2024 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Aanvullend adviseer ik om tijdens het vervangen van de roeden het ashuis visueel te controleren op mogelijke scheurvorming met behulp van contrastvloeistof.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor de restauratie van het wickenkruis van De Ambachtmolen. Het betreft een reconstructie naar een stalen haspelkruis, bestaande uit 4 halve roeden, in het midden aan elkaar gekoppeld en is de askop gemonteerd.

Motivering

Bij een inspectie van de Monumentenwacht is geconstateerd dat het wiekenkruis gerestaureerd dient te worden. Het voorliggende plan, een reconstructie naar een stalen haspelkruis, is noodzakelijk daar in 1959 de middenschotten zijn verwijderd uit de askop. Inmiddels zijn een historische onderbouw en een berekening van de molenroeden aangeleverd. Ik kan mij vinden in het voorliggend plan en ben derhalve positief over de werkzaamheden.

Aanvullend adviseer ik om tijdens het vervangen van de roeden het ashuis visueel te controleren op mogelijke scheurvorming met behulp van contrastvloeistof. Omdat de schotten in 1959 zijn verwijderd bestaat de kans op scheurvorming in het huis wat vanaf de buitenzijde niet zichtbaar is.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift verleende omgevingsvergunning

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een afschrift van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,