



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Smallingerland
T.a.v.
Postbus 10000
9200 HA Drachten

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Olonummer
8081543

Onze referentie
1446740

Datum 24 oktober 2023
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Bijlagen
0

Naam
Adres Smidswei 52
Postcode/plaats 9222 ND Drachtstercompagnie
Gemeente/provincie Smallingerland; Fryslân
Monumentnummer 499058

Geacht college,

Op 3 oktober 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

In 2019 werd door de gemeente geconstateerd dat er zonder vergunning werkzaamheden zijn uitgevoerd aan het rijksmonument. Het werk werd stilgelegd en op advies van Hûs en Hiem en de RCE is aangegeven welke werkzaamheden als verstorend moeten worden beschouwd voor de monumentale waarden. De nu voorgelegde plannen voor het aanpassen van de gevelkozijnen betreffen dus feitelijk een hersteloperatie.

Motivering

Na het locatiebezoek van 22 maart 2022, schreef ik op 21 april 2022 een adviesbrief over de gewenste werkzaamheden. Sindsdien zijn de collega's van Hûs en Hiem nog verschillende malen op locatie geweest. Een aantal reeds uitgevoerde werkzaamheden is al met hen besproken en uitgevoerd. Op 21 augustus 2023 schreef ik u een brief met een pre-advies over het plan. In dit pre-advies kwamen de volgende zaken aan de orde:

- Graag bij de kozijnen een kleurvoorstel bijvoegen;
- De omgang met de dichtgezette voordeur verhelderen. Wordt deze als bouwspoor zichtbaar gemaakt?
- Hoe wordt omgegaan met de bakgoten aan het voorhuis?

In de inmiddels aangeleverde stukken wordt ingegaan op bovenstaande punten. Bij de stukken worden de toe te passen kleuren benoemd en de dichtgezette voordeur wordt als bouwspoor (terugliggend metselwerk) zichtbaar gehouden. De beplating aan de onderzijde van de bakgoten wordt vervangen door betimmering met schroten. Deze ingrepen zijn goed voorstelbaar en daarmee akkoord.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,