



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Amsterdam  
Stadsdeel Centrum, t.a.v.  
Postbus 202  
1000 AE Amsterdam

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

**Olonummer**  
7416595

**Onze referentie**  
1339648

**Datum** 14 juni 2023  
**Betreft** Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

**Bijlagen**  
0

**Naam** Westerkerk (carillon en luidklokken)  
**Adres** Prinsengracht 277  
**Postcode/plaats** 1016GW Amsterdam  
**Gemeente/provincie** Amsterdam; Noord-Holland;  
**Monumentnummer** 4298

Geacht college,

Op 18 januari 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. Na overleg hierover heb ik op 22 mei en 6 juni jl. aanvullende stukken ontvangen.

### **Advies**

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

In onderstaande motivering licht ik nader toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag, inclusief de later ingediende aanvullende informatie.

### **Het plan**

De aanvraag heeft betrekking op de luidklokken en het carillon van de Westertoren. De luidklokken worden gereviseerd en geconserveerd, zonder dat er wijzigingen worden doorgevoerd. Het carillonframe wordt geheel vernieuwd, waarbij de ophanging van de klokken zal worden gewijzigd.

### **Motivering**

Het huidige carillonframe dateert uit 1959 en is zodanig verroest dat een onveilige situatie is ontstaan. Het frame dient in zijn geheel vernieuwd te worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid terug te keren naar een meer historische ophanging van de klokken.

De aanleg van het instrument zoals dat sinds de jaren 1950 was, is in de jaren na de bouw dusdanig veranderd dat deze zelf geen speciale waarde meer heeft. Het voorstel voor de nieuwe positionering van de klokken is voldoende onderbouwd.

Er zijn geen bezwaren tegen het wijzigen van de indeling die meer aansluit op de historische situatie. De keus om de klokken weer in de vensters te hangen is toe te juichen.

De werkzaamheden aan de luidklokken strekken niet tot nadere opmerkingen.

### **Uitgangspunten**

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

### **Afschrift en tekeningen**

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

### **Vragen**

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,