



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Heerenveen  
T.a.v.  
Postbus 15000  
8440 GA Heerenveen

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

Olonummer  
6304761

Onze referentie  
1185806

Datum 08 oktober 2021  
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Bijlagen  
0

Naam Coopersburg, mausoleum  
Adres Ljouwerterdyk 6  
Postcode/plaats 8491GC Akkrum  
Gemeente/provincie Heerenveen; Friesland;  
Monumentnummer 514873

Geacht college,

Op 28 september 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden het volgende voorschrift:

Het definitieve model van de te reconstrueren hand en fakkel en de bevestigingswijze daarvan door de RCE te laten beoordelen.

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe.

Het plan

Op dit moment is de restauratie van het mausoleum van de stichter van Coopersburg Frank Cooper/Folkert Kuipers en diens vrouw onderhanden. Een onderdeel daarvan betreft de restauratie en reconstructie van de putto ter linkerzijde van de geveltop. Deze figuur droeg in zijn linkerhand een opwaarts gerichte fakkel, in tegenstelling tot de andere putto die een neerwaarts gerichte fakkel draagt. De hand en het bovenste deel van de fakkel zijn op dit moment niet meer aanwezig. Wanneer deze zijn weggenomen, is onbekend.

Motivering

### *Algemeen*

Aangenomen wordt dat het ontbreken van de hand/fakkel het resultaat is van een incident en/of aantasting van het materiaal. Er wordt daarom geen monumentale waarde toegekend aan de huidige situatie.

Herstel door middel van reconstructie wordt bovendien goed mogelijk geacht door hetgeen van dit beeld resteert en de aanwezigheid van het nog complete, andere beeld dat als voorbeeld kan dienen. Maatvoering en detaillering zijn hieruit af te leiden. Van de oorspronkelijke toestand is bovendien een goede foto bekend.

Op 16 juni en 21 september 2021 is door een vertegenwoordiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bezoek ter plaatse gebracht.

Beide keren is de reconstructie ter sprake geweest. De laatste keer is daarbij ook een model gepresenteerd. Dit model is als nog te plomp beoordeeld. Aan de steenhouwer zijn aanwijzingen gegeven hoe het model aan te passen.

Afgesproken is dat het definitieve model nog terbeoordeling aan de RCE zal worden voorgelegd. Hierbij zal zowel het uiterlijk als de bevestigingswijze worden vastgesteld.

### *Voorwaarde*

Ik adviseer u de hierboven genoemde afspraak, het beoordelen van het model en de bevestigingswijze, als voorwaarde aan het advies te verbinden.

### *Uitgangspunten*

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '***Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten***' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

### *Afschrift en tekeningen*

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

### *Vragen*

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,