



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Zevenaar
T.a.v.
Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Onze referentie
1496846

Uw referentie

Datum 09 februari 2024
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam Andreaskerk
Adres Markt 2
Postcode/plaats 6901AE Zevenaar
Gemeente/provincie Zevenaar; Gelderland;
Monumentnummer 40418

Geacht college,

U vroeg mij te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden de volgende voorschriften:

- *Hekwerk*: een uitgewerkte tekening van de detaillering, materialisering, kleur van het hekwerk, evenals de wijze van aansluiting op het monument wordt nog ter goedkeuring voorgelegd.
- *Inkorten verhoging priesterkoor*: na destructief onderzoek zal blijken welke maatregelen exact nodig zijn. Deze bevindingen en wijzigingen worden nog ter goedkeuring voorgelegd.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. Een locatiebezoek heeft plaatsgevonden op 16 januari 2024.

Het plan

Het voorliggende plan heeft betrekking op het realiseren van een aantal aanpassingen in het interieur om het kerkelijke gebruik voort te zetten. Dit omvat het plaatsen van een nieuw hekwerk om de kerk dagelijks open te stellen, het opwaarderen qua vormgeving en uitstraling van het huidige voorzieningenblok, het realiseren van een verhoging voor het zangkoor in de Mariakapel, de verhoging van het priesterkoor weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijke maatvoering, het verplaatsen van de preekstoel en het toevoegen van verlichting.

Motivering

De Andreaskerk in Zevenaar zal zijn religieuze functie behouden. Door het sluiten en afstoten van de andere kerken van de parochie worden nu een aantal wijzigingen aan het interieur voorgesteld om deze religieuze functie te kunnen voortzetten. Hieronder puntsgewijs:

- *Hekwerk*: Tussen twee kolommen bij de entree is een hekwerk voorzien in een lichte kleurstelling, aansluitend op dat van de kolommen en gewelven. Dit hekwerk zorgt ervoor dat de kerk te bezichtigen is voor bezoekers, zonder dat de hele kerk opengesteld hoeft te worden. Met dit principe kan ik instemmen. Wel is het van belang dat een verder uitgewerkte tekening van de detaillering, materialisering, kleur van het hekwerk ter goedkeuring wordt voorgelegd. Evenals de wijze van aansluiting op het monument. Aandachtspunt is om te voorkomen dat het een zwaar technisch element wordt in de monumentale ruimte.
- *Voorzieningenblok*: Het huidige witte voorzieningenblok in de zijbeuk krijgt een nieuwe vormgeving die meer passend is bij de kerk. Het blok wordt opnieuw bekleed met eikenhout of hergebruikte materialen uit de kerk. Deze ingreep kan op mijn instemming rekenen en heeft een positief effect op de uitstraling van het monumentale kerkgebouw.
- *Verhoging Mariakapel voor zangkoor en orgel (linker zijbeuk)*: het Bisdom heeft aangegeven graag een verhoging/vergroting van het podium te realiseren ten behoeve van het zangkoor. Dit wordt uitgevoerd in eikenhout. Hierbij wordt rekening gehouden met de twee kolommen en de gelijke hoogte. Met dit aspect kan ik instemmen.
- *Inkorten verhoging priesterkoor*: voorgesteld wordt om de ingreep uit de jaren zestig van de twintigste eeuw teniet te doen en terug te gaan naar de oorspronkelijke afmetingen. Vermoedelijk liggen de oorspronkelijke tegels en treden hier nog onder. Deze zullen weer zichtbaar worden. Dit zal pas blijken na destructief onderzoek. Mijn advies is om na deze werkzaamheden te bekijken wat de aangetroffen situatie is en welke aanpassingen hiervoor nog nodig zijn. Ik adviseer om als voorwaarde op te nemen dat de exacte wijze nog ter goedkeuring wordt voorgelegd.
- *Aanpassen verlichting*: op de kraagstenen van de kolommen wordt verlichting toegevoegd, gericht op de gewelven. Met dit principe kan ik instemmen.
- *Verplaatsen preekstoel*: de preekstoel die nu verwijderd is, zal worden verplaatst naar de eerste kolom aan de rechterzijde van het koor. Hiermee wordt de preekstoel een kolom verplaatst ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Dit heeft een gunstige werking ten opzichte van het aantal zitplaatsen en het zicht. Met dit principe kan ik instemmen.

Concluderend is mijn advies positief onder voorwaarde dat:

- *Hekwerk*: een uitgewerkte tekening van de detaillering, materialisering, kleur van het hekwerk, evenals de wijze van aansluiting op het monument nog ter goedkeuring wordt voorgelegd.
- *Inkorten verhoging priesterkoor*: na destructief onderzoek zal blijken welke maatregelen exact nodig zijn. Deze bevindingen en wijzigingen worden nog ter goedkeuring voorgelegd.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift verleende omgevingsvergunning

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een afschrift van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,